

АО «Северсталь Дистрибуция»

Акт
обследования технического состояния
агрегата профнастила (С-21), установленного на территории обособленного подразделения АО
«Северсталь Дистрибуция» в г. Вологда

Комиссия в составе председателя:
Руководителя ремонтной службы Кудряшова А.В.
и членов комиссии:
представителя АО "Вологдаметаллооптторг" Ночевки А.А.
менеджера ремонтной службы Елисеева А.Н.

произвела обследование тех. состояния агрегата профнастила (С-21) (инв. № 00000759, 00000810).

В результате осмотра установлено:

Разматыватель рулонного металла 10(г) - инв. № 00000810:




1. Износ деталей механизма сведения сегментов (до 20 %).

Прокатный стан (профилегибочная линия С-21) и - инв. № 00000759:

1. Наличие коррозии на рабочей поверхности роликов (более 50%).

2. Износ роликов (до 20%).

3. Фиксация роликов на валах осуществляется с помощью стопорных винтов (для исключения осевого смещения роликов необходимо периодически проводить обтяжку винтов).


_____ Кудряшов А.В.

_____ Ночевка А.А.

_____ Елисеев А.Н.