

ПАО «Северсталь»

Управление транспорта  
(наименование подразделения)

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник УТ  
А.С. Самарин  
« 05 » 03 2011 г.

**Акт № 4**  
**Технического состояния**  
**«16» февраля 2021 г.**

Комиссия в составе:

Начальник ЦЭАТ \_\_\_\_\_ Кузнецов Д.В.  
(должность) (ф.И.О)

Члены комиссии:

Начальник участка а/м \_\_\_\_\_ Озеров А.А.  
ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА (ф.И.О)  
(должность)

Механик а/к (пассажирские) \_\_\_\_\_ Федосеев В.С.  
ПЕРЕВОЗКИ (ф.И.О)  
(должность)

Провела полное техническое обследование:

Инвентарный №	100000025408
Марка, модель ТС	Toyota Camry 2.5 (95) 2AR XW7BF4FK10S126520
Год выпуска	2015
Дата ввода в эксплуатацию	31.03.2016
Пробег	170890
Капитальный ремонт (нужно отметить знаком V)	
V не проводился	
проводился (перечислить работы)	
1.	
2.	

При ознакомлении с документами и в результате осмотра установлено:

№	Наименование узла, агрегата	Техническое состояние (детальное описание дефектов)*
1	Кузов	На кузове имеются незначительные сколы и царапины, на одном из элементов кузова (крыша) присутствуют следы коррозии.
2	Салон	Кожаный салон (чёрный), сиденья в отличном состоянии, потолок чистый.
3	Двигатель	Замечаний нет.




4	АКПП	Замечаний нет.
5	Ходовая часть	Замечаний нет.
8	Рулевое управление	Замечаний нет.
7	Электрооборудование	Замечаний по электрооборудованию нет. АКБ 6СТ65 в не удовлетворительном состоянии
8	Автошины	Лето 5 шт. на дисках – УОКОНАМА ВЛУЕАРТН ГТ 205/65 R16, пробег 10 км.
9	Прочее	-

**Выводы комиссии:**

**Выставить на продажу**

(установление нецелесообразности дальнейшего использования, невозможности и неэффективности восстановления ОС)

**Члены комиссии:**

<u>Начальник ЦЭАТ</u> (должность)	 (подпись)	<u>Кузнецов Д.В.</u> (Ф.И.О)
<u>Начальник участка а/м импортного производства</u> (должность)	 (подпись)	<u>Озеров А.А.</u> (Ф.И.О)
<u>Механик а/к (пассажирыские перевозки)</u> (должность)	 (подпись)	<u>Федосеев В.С.</u> (Ф.И.О)