

ПАО «Северсталь»

(наименование предприятия)

Управление транспорта

(структурное подразделение)

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник УТ

(должность)

М.А. Лёверов

(подпись)

« 19 » 05 2020 г.

Акт № 7

Технического состояния

« 19 » 05 2020 г.

(дата)

Комиссия в составе: председателя начальника АТП Кузнецова Д.В. и членов
комиссии: начальника автоколонны №5 Фролова И.Н., механика автоколонны
Донских С.В.

(должность, ФИО)

Провела полное техническое обследование:

Инвентарный №	1000425000423
Марка, модель ТС	MAN-SU-313
Год выпуска	2000
Дата ввода в эксплуатацию	01.04.2000
Пробег	596 580 км
Не проводился: V	Капитальный ремонт
Проводился (перечислить):	
1.	
2.	

При ознакомлении с документами и в результате осмотра установлено:

№	Наименование узла, агрегата	Техническое состояние (детальное описание дефектов)*
1	Кузов	Очаги коррозии на внешних панелях кузова, ферма кузова сквозная коррозия, трещины фермы в районе крепления передних и задних пневморессор, коррозия оконных проёмов.
2	Салон	Загрязнения обивки сидений и внутренних панелей кузова. Неполное покрытие и моки пола в неудовлетворительном состоянии. Стеклопакеты в неудовлетворительном состоянии.
3	Двигатель	Неисправен, турбина ДВС износ подшипников, имеются значительные подтёки масла. Повышенная дымность при работе (не соответствует современным экологическим нормам), повышенный расход масла и топлива.

4	КПП	Неисправна (вылетает 5-я и 6-я передачи), повышенный шум при работе.
5	Тормозная система	Исправна, износ передних и задних тормозных барабанов 80%, утечки воздуха с тормозной пневмосистемы.
6	Рулевое управление	Исправно, повышенный шум при работе, не значительные подтеки масла с насоса и ГУРа.
7	Подвеска	Неисправна, чашки пневморессор сгнили, значительная утечка воздуха из аэрегатов пневмоподвески. Сайентблоки реактивных шин не разбиты.
8	Передний мост	Неисправен, люфт в шкворневых соединениях.
9	Мост задний	Неисправен, повышенный шум при работе.
10	Электрооборудование	Неисправно, изоляция электропроводов померзла эластичность, АКБ 6СТ-190 в неудовлетворительном состоянии.
11	Автошины	Размер 295/80R-22,5 2 шины пробег 51445 км состояние удовлетворительное, 5 шток-121 229 км, состояние неудовлетворительное
12	Прочее	

*По тексту приведен пример заполнения результатов осмотра.

Выводы комиссии:

В связи с оптимизацией парка и для уменьшения затрат на содержание парка автомобиль автобус МАН-SU-313 гос. № А 628 ВХ 35 снят с баланса и выставить на реализацию.

(установление целесообразности дальнейшего использования, невозможности и неэффективности восстановления ОС)

Члены комиссии:

<p>_____ Начальник АТП (должность)</p> <p>_____ Начальник а/к (должность)</p> <p>_____ Механик а/к (должность)</p>	<p>_____ Кузнецов Д.В. (расшифровка подписи)</p> <p>_____ Фролов И.Н. (расшифровка подписи)</p> <p>_____ Донских С.В. (расшифровка подписи)</p>
--	---