

ПАО «Северсталь»
Центр исследований

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Центра исследования
(О. С. Шестаков)
(подпись) (Ф.И.О.)

« 14 » июня 2020 г.

АКТ № 1
Технического состояния
от « » июня 2020 г.

Комиссия в составе:

Старший менеджер потока Прокат ЦИ

Р.В. Кузнецов
(Ф.И.О.)

Менеджер по СТК Центр "Промсервис"

Д.Н. Рябинин
(Ф.И.О.)

Менеджер ЛО Центр "Промсервис"

Е.А. Алексеев
(Ф.И.О.)

Мастер потока Прокат ЦИ

Д.А. Барсуков
(Ф.И.О.)

Провела обследование:

отрезного станка COBRA 500, заводской номер: 20042, инвентарный номер: 1000514200237,

местонахождения объекта: темплетный участок ЦИ, дата начала эксплуатации: 01.04.2004г.

(наименование объекта основных средств, инвентарный номер, местонахождения объекта, дата начала эксплуатации)

При ознакомлении с документами и в результате осмотра установлено:

отрезной станок COBRA 500 находится в работоспособном состоянии, износ узлов и приспособлений не обнаружен

(описание технического состояния основного средства, характеристика износа его приспособлений, принадлежностей, узлов и агрегатов и т.д.)

Выводы комиссии:

по результатам осмотра и изучения нормативно-технической документации комиссия считает нецелесообразное использование отрезного станка COBRA 500 по следующим причинам:

1. Данное оборудование приобреталось в темплетную лабораторию для резки сортовой заготовки квадратного сечения 150x150 мм, марки стали ШХ-15. При резке на данном станке заготовки квадратного сечения 150x150мм длина должна быть не менее 200мм, увеличение длины пробы от отбираемого металлопроката ведет к уменьшению длины сортовой заготовки, что в свою очередь переводит заготовку в статус по несоответствию параметров.

2. В настоящее время и в течении последних 7 лет заготовки данного сечения и марки стали ШХ-15 в лабораторию не поступало.

3. Подготовка других проб на данном станке с помощью резки нецелесообразно, время на обработку очень высокое и превышает в два раза по сравнению с резкой на ленточно-пильном станке.

В связи с нецелесообразностью дальнейшего использования отрезного станка COBRA 500, комиссия рекомендует к реализации, как неликвидное основное средство.

(установление нецелесообразности дальнейшего использования, невозможности и неэффективности восстановления основного средства)

Старший менеджер потока Прокат ЦИ

Р.В. Кузнецов
(Ф.И.О.)

Менеджер по СТК Центр "Промсервис"

Д.Н. Рябинин
(Ф.И.О.)

Менеджер ЛО Центр "Промсервис"

Е.А. Алексеев
(Ф.И.О.)

Мастер потока Прокат ЦИ

Д.А. Барсуков
(Ф.И.О.)