

АКТ
 обследования технического состояния автотранспортного средства
 АО «Вологдаметаллооптторг»

г. Вологда

10 апреля 2020г.

Рабочая комиссия в составе председателя:
 менеджера ОТЛ АО «Северсталь Дистрибуция» Иванова А.Е.
 и членов комиссии:
 старшего менеджера по логистике АО «Вологдаметаллооптторг» Ивлева А.А.
 механика СМЦ АО «Северсталь Дистрибуция» Русанова А.А.

Произвела осмотр автомобиля отечественного производства, принадлежащего АО «Вологдаметаллооптторг»:




Идентификационный номер (VIN)	ОТСУТСТВУЕТ
Марка, модель ТС	КАМАЗ-5320
Наименование (тип ТС)	ПРОЧИЕ ГРУЗОВЫЕ
Категория ТС (А, В,С,Д,прицеп)	С
Год изготовления ТС	1984
Модель, № двигателя	ЯМЗ-238, 14806
Шасси (рама) №	ОТСУТСТВУЕТ
Кузов (кабина, прицеп) №	№ КАБИНЫ: 1687565
Цвет кузова (кабины, прицепа)	СВЕТЛО-СЕРЫЙ
Мощность двигателя, л.с. (кВт)	240 – (210)
Рабочий объем двигателя, куб. см	10850
Тип двигателя	ДИЗЕЛЬ
Экологический класс	НЕ УСТАНОВЛЕНО
Разрешенная максимальная масса, кг	15305
Масса без нагрузки, кг	7080
Организация-изготовитель ТС (страна)	КАМАЗ (РОССИЯ)
Паспорт ТС (серия, номер)	35 КО 769822
Организация, выдавшая паспорт, дата выдачи	МРЭО ГИБДД УВД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛ; 09.06.2004
Государственный номер	В473ЕВ35
Пробег, км	ТАХОМЕТР НЕ ИСПРАВЕН
Инвентарный номер	00000792

При осмотре установлено:

1. Техническое состояние автомобиля неудовлетворительное.
2. Кабина (кузов) имеет повреждения лакокрасочного покрытия в виде царапин, сколов и коррозии металла.
3. Требуется проведение капитального ремонта двигателя, ходовой части, рулевого управления, тормозной системы.
4. Требуется проведение технического обслуживания электрооборудования, замена тахометра.
5. Износ резины 90%.
6. Хранение осуществлялось в закрытом помещении.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:


 _____ Иванов А.Е.

 _____ Иевлев А.А.

 _____ Русанов А.А.