

АКТ
обследования технического состояния автотранспортного средства
АО «Вологдаметаллооптторг»

г. Вологда

26 марта 2020г.

Рабочая комиссия в составе председателя:
менеджера ОТЛ АО «Северсталь Дистрибуция» Иванова А.Е.
и членов комиссии:
старшего менеджера по логистике АО «Вологдаметаллооптторг» Кузнецова О.В.
механика СМЦ АО «Северсталь Дистрибуция» Русанова А.А.

Произвела осмотр автомобиля отечественного производства, принадлежащего АО «Вологдаметаллооптторг»:

Идентификационный номер (VIN)	УЗМ54324040001654
Марка, модель ТС	МАЗ 543240-2120
Наименование (тип ТС)	ГРУЗОВОЙ – ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ
Категория ТС (А, В, С, D, прицеп)	С
Год изготовления ТС	2003
Модель, № двигателя	ЯМЗ-238ДЕ, 30200787
Шасси (рама) №	УЗМ54324040001654
Кузов (кабина, прицеп) №	ОТСУТСТВУЕТ
Цвет кузова (кабины, прицепа)	БЕЛЫЙ (СЕРЫЙ)
Мощность двигателя, л.с. (кВт)	330 – (243)
Рабочий объем двигателя, куб. см	14860
Тип двигателя	ДИЗЕЛЬНЫЙ
Экологический класс	НЕ УСТАНОВЛЕНО
Разрешенная максимальная масса, кг	18000
Масса без нагрузки, кг	7500
Организация-изготовитель ТС (страна)	МАЗ (БЕЛАРУСЬ)
Паспорт ТС (серия, номер)	63 ТВ 346785
Организация, выдавшая паспорт; дата выдачи	МАЗ (БЕЛАРУСЬ); 18.01.2004
Государственный номер	УЗ59КЕ35
Пробег, км	198000 (до замены тахометра) 118740 (после замены тахометра)
Инвентарный номер	00000413

При осмотре установлено:

1. Техническое состояние автомобиля удовлетворительное.
2. Кабина (кузов) имеет повреждения лакокрасочного покрытия в виде царапин, сколов и коррозии металла.
3. Требуется проведение технического обслуживания.
4. Ходовая часть, подвеска, рулевое управление исправны.
5. Хранение осуществлялось в закрытом помещении.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Иванов А.Е.

Кузнецов О.В.

Русанов А.А.