

АО «Северсталь Дистрибуция»

Акт  
обследования технического состояния  
агрегата профнастила (Н-75), установленного на территории обособленного подразделения АО  
«Северсталь Дистрибуция» в г. Вологда

Комиссия в составе председателя:  
Руководителя ремонтной службы Кудряшова А.В.  
и членов комиссии:  
представителя АО "Вологдаметаллооптторг" Ночевки А.А.  
менеджера ремонтной службы Елисеева А.Н.

произвела обследование тех. состояния агрегата профнастила МВ-Н75 (инв. № 00000819).

В результате осмотра установлено:

**Профилегибочный агрегат МВ-Н75 для производства настильного профнастила Н-75 - инв. № 00000819**

**Разматыватель рулонного металла:**

1. Износ деталей механизма сведения сегментов (до 20 %).

**Прокатный стан:**

1. Наличие коррозии на рабочей поверхности роликов (более 50%).
2. Износ роликов (до 20%).

**Ножницы гильотинные:**

1. Износ ножей не более 20%.
2. Стойкость ножей низкая.

  
\_\_\_\_\_ Кудряшов А.В.  
  
\_\_\_\_\_ Ночевка А.А.  
  
\_\_\_\_\_ Елисеев А.Н.