

ПАО «Северсталь»

Управление транспорта  
(Наименование подразделения)

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник УТ  
А.С. Самарин

« 15 » 03 2011 г.

Акт № 3  
Технического состояния  
«16» февраля 2021 г.

Комиссия в составе:

Начальник ЦЭАТ \_\_\_\_\_ Кузнецов Д.В.  
(должность) (Ф.И.О)

Члены комиссии:

Начальник участка а/м \_\_\_\_\_ Озеров А.А.  
ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА (должность) (Ф.И.О)  
Механик а/к (Пассажирские) \_\_\_\_\_ Федосеев В.С.  
перевозки (должность) (Ф.И.О)

Провела полное техническое обследование:

Инвентарный №	100000009821
Марка, модель ТС	Toyota Camry 2.5 (95) 2AR XW7BF4FK60S022427
Год выпуска	2012
Дата ввода в эксплуатацию	31.03.2013
Пробег	170060
Капитальный ремонт (нужно отметить знаком V)	
V не проводился	
проводился (перечислить работы)	
1.	
2.	

При ознакомлении с документами и в результате осмотра установлено:

№	Наименование узла, агрегата	Техническое состояние (детальное описание дефектов)*
1	Кузов	Имеются незначительные сколы ЛКП
2	Салон	Тканевый салон (чёрный), сиденья в хорошем состоянии, потолок чистый.
3	Двигатель	Замечаний нет.




4	АКПП	Замечаний нет.
5	Ходовая часть	Замечаний нет. Износ тормозной системы 80%
8	Рулевое управление	Замечаний нет.
7	Электрооборудование	Замечаний по электрооборудованию нет. АКБ 6СТ65 в не удовлетворительном состоянии
8	Автошины	Зима 5 шт. на дисках –Spirital ICE Contact 2 215/60 R16, износ – 80%
9	Прочее	-

Выводы комиссии:

Выставить на продажу

(установление нецелесообразности дальнейшего использования, невозможности и неэффективности восстановления ОС)

Члены комиссии:

<u>Начальник ЦЭАТ</u> (должность)	 (подпись)	<u>Кузнецов Д.В.</u> (ф.И.О)
<u>Начальник участка а/м</u> <u>ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА</u> (должность)	 (подпись)	<u>Озеров А.А.</u> (ф.И.О)
<u>Механик а/к (пассажирские</u> <u>перевозки)</u> (должность)	 (подпись)	<u>Федосеев В.С.</u> (ф.И.О)